



SICK

## WFM50-60N311

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Part Number:      | WFM50-60N311           |
| Výrobce / značka: | SICK                   |
| Popis produktu    | FORK SENSOR WFM SERIES |
| Datasheety:       |                        |
| Odeslat z         | Hongkong               |
| Cesta zásilky     | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS  |


[ŽÁDOST O NABÍDKU](#)

Obraz může být reprezentován. Viz specifikace podrobností o produktu.













### Specifikace WFM50-60N311

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| PART NUMBER                    | WFM50-60N311  |
| VÝROBCE                        | SICK  |
| POPIS                          | FORK SENSOR WFM SERIES  |
| STAV VOLNÉHO VEDENÍ / ROHS     |   |
| DATOVÝ LIST                    |   |
| SÉRIE                          | WFM   |
| SENSING METHOD                 | Optical Flag  |
| SNÍMACÍ VZDÁLENOST             | 1.969" (50mm)   |
| DOBA ODEZVY                    | 125µs   |
| PAKET / KRABICE                | Module, Connector   |
| KONFIGURACE VÝSTUPU            | NPN   |
| OSTATNÍ JMÉNA                  | 6037827   |
| PROVOZNÍ TEPLOTA               | -10°C ~ 60°C (TA)   |
| TYP MONTÁŽE                    | Chassis Mount   |
| VÝROBNÍ STANDARDNÍ DOBA VÝROBY | 3 Weeks   |
| DETAILNÍ POPIS                 | Optical Sensor Optical Flag 1.969" (50mm) NPN Module, Connector |

### Související značky

|                            |                                   |                          |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| SICK WFM50-60N311          | WFM50-60N311 Distributor          | Dodavatel WFM50-60N311   |
| Cena WFM50-60N311          | Obrázky WFM50-60N311              | Obrázek WFM50-60N311     |
| WFM50-60N311 Datasheet PDF | WFM50-60N311 Datasheet ke stažení | WFM50-60N311 Datasheet   |
| WFM50-60N311 Stock         | Koupit WFM50-60N311               | Koupit SICK WFM50-60N311 |
| SICK WFM50-60N311          | Dodavatel SICK                    | SICK Distributor         |
| SICK WFM50-60N311          |                                   |                          |

### Související produkty

|   |  |
|---|--|
|  <p><b>WFM50-60N321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM30-40P321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>WFM50-60P321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM80-60N321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>WFM80-60N311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM80-60P311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>WFM30-40N311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM30-40N321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |
|  <p><b>WFM50-60P311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM180-120P311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: WFM FORK SENSOR<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>      |
|  <p><b>WFM30-40P311</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: FORK SENSOR WFM SERIES<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p> |  <p><b>WFM180-120P321</b><br/>Výrobci: SICK<br/>Popis: WFM FORK SENSOR<br/>Na skladě: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>      |